

はじめに

このたびは CRAZYGRIP オリジナルグッズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ございます。


製品を正しくかつ安全に使用していただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

設置されましたら取扱説明書は保管してください。

この取扱説明書は保証書も兼ねています。
最後のページの保証規定と出荷日・確認欄をご確認ください。

構成内容／素材

CG-17001A は以下の内容で構成されています。




CG-17001A
ABS

スプリング
ピアノ線


取扱説明書 × 1

各部の説明




全体

ミニカーを設置するスタンド部とクルマに
設置するベース部をスプリングで接続し
ています。




スタンド部




ベース部


組み立て方法



1 :
スタンド部にスプリング受け（スタンド側）
を装着します。
スプリング受け（スタンド側）には通常
"S" を使用します。



2 :
スプリングをスプリング受け（スタンド側）
に差し込みます。
※スプリングが簡単に抜けないように若
干きつめに設計されています。




3 :
スプリング受け（スタンド側）にスプリン
グをゆっくり圧力をかけて押し込んでく
ださい。
※ スプリングがゆがまないように注意し
てください。




4 :
プレート部をベース部に装着します。


組み立て方法




5 :
プレート部には切り欠きが作ってあるので、
それをベース部のツメに通してください。




6 :
プレート部を 4 5 度回転させます。
プレート部の切り欠きとベース部のツメで
8 方向が分かるようになります。




7 :
スプリング受け（ベース部）をベース部に
装着します。
スタンド部に使っていない残り 3 つから選
択します。



組み立て方法



8 :
先ほど作ったスタンドをベースに差し込みます。
ここでは、スタンドを簡単に外せるようにするため押し込む必要はありません。



9 :
アナログ G メーター 3D 完成です。



10 :
ミニカーとベース裏に両面テープを貼ります。
スタンド部のスプリング受けの裏に設置します。



11 :
ベース裏は載せる車両のダッシュボードの状況に合わせてカットして貼り付けます。

保証規定

出荷日： 年 月 日

出荷内容確認

保証期間：初回お届け時から6か月

アナログ G メーター 3D は 3D プリントによる積層成型品のため、バリなどがある場合があります。アナログ G メーター 3D は強力な両面テープなどで確実に固定してください。CRAZYGRIP からの発送のご連絡以降のキャンセルはできません。正しい使用法で使用されたものの破損した場合、保証期間内であれば交換いたします。

無理に強大な G を発生させる運転してはいけません。アナログ G メーター 3D を注視しながら運転してはいけません。高温になる車内からはスタンド部をミニカーとスプリングと共に引き抜いて涼しいところに保管してください。

アナログ G メーター 3D を使用されたことによるいかなる問題も CRAZYGRIP では関与いたしません。

アナログ G メーター 3D の製品紹介ページ・関連動画・各説明をよくご覧になり、納得されたうえで注文していただくようお願いいたします。

製品の仕様は予告なく変更される場合があります。

CRAZYGRIP OFFICIAL SITE

<http://crazygrip.info/>

YouTube : <https://www.youtube.com/user/CrazyGripINFO>

Facebook : <https://www.facebook.com/crazygrip.info/>
mail : crazygrip.info@gmail.com